ASÍ ESTÁ DESPUÉS 1999.

Sin tejado, la techumbre ha cedido llevándose consigo el coro, en el que hubo un órgano, y provocando, a su vez, que el muro norte, (foto inferior), se haya desgajado del muro oeste en una peligrosa separación que puede culminar en estruendoso divorcio, contraviniendo la doctrina de la Iglesia.

Estas fotografías son de mayo de 2005.